


Szakaszvizsgálat - 2018.03.08. - Eötvös 6

Vizsgálat időpontja (dátum) 2018.03.08., 13:45	Kamera KS135	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Eötvös 6	Nr. 8
Projekt neve Újfehértó, Fo tér, Eötvös út_2018_03_08		Berendezések (jármű) NHH-096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma

Település Utca	Újfehértó Fo tér	Felső akna elnevezése Alsó akna elnevezése	Eötvös 5.akna Eötvös 6. akna	Szokásos egyredi csőhossz [m] Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] Vizsgált hosszúság [m]	2,00 21,34 21,34
-------------------	---------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------


Profiltípus [mm] Peremtípus Csatornatípus Cso anyaga	kör 300mm beton	Alkalmazott kameratechnika Vizsgálati eljárás Vizsgáló iránya Tisztítás elvégezve Leírás (megjegyzések)	önjáró kamera TV-kamerás felülvizsgálat 1 igen
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

1:157	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
Eötvös 5.akna						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:00		
	11.94	BAIAD	Behatoló tömítőanyag, tömítogyuru törött 4 óra -tól(tol) 8 óra, Csocsatlakozásnál	00:02:54		
	21.34	BCEXP	Végcsomópont	00:05:08		
Eötvös 6. akna						



Szakaszképek - 2018.03.08. - Eötvös 6

Település Újfehértó	Utca Fó tér	Vizsgálat időpontja (dátum) 2018.03.08.	Objektum megnevezése Eötvös 6	Feladat száma
------------------------	----------------	----------------------------------------------	----------------------------------	---------------



Eötvös
6_27890c10-7d94-4b88-b6fb-6a46aa8d5f1c_20180308_1346
27_959.jpg, 00:00:00, 0.00



Eötvös
6_3da3f8da-4231-4d3c-806b-c6be5d734ab3_20180308_1352
11_640.jpg, 00:05:08, 21.34



Eötvös
6_a8604373-1f79-43fa-a389-81b6898b94a0_20180308_1352
05_598.jpg, 00:05:08, 21.34



Eötvös
6_13088fd0-2c97-4cc0-8007-ec6982ccfb4e_20180308_1349
47_530.jpg, 00:02:54, 11.94

Lejtésgörbe - 2018.03.08. - Eötvös 6

Objektum megnevezése Eötvös 6	Vizsgálat időpontja (dátum) 2018.03.08.	Vizsgálat ideje (óra) 13:45	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utca Fo tér	Vizsgáló iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 19,01
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Felső akna elnevezése Eötvös 5.akna	Alsó akna elnevezése Eötvös 6. akna	Település Újfehértó		Megmérve 1,07
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH-096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,20			Csovezeték típus Szakasz

Lejtésmérés

