


## Szakaszvizsgálat - 2016-10-27 - Fekesszegi3

Vizsgálat időpontja (dátum) <b>2016.10.27.</b>	Vizsgálat ideje (óra) <b>14:18</b>	Időjárási viszonyok <b>nincs csapadék</b>	Objektum megnevezése <b>Fekesszegi3</b>	Nr. <b>3</b>
Projekt neve <b>Fekesszegiútbeszakadás</b>	Kamera <b>KS135</b>	Berendezések (jármű) <b>NHH-096</b>	Vizsgálatot végző dolgozó neve <b>Virágh Dávid</b>	Feladat száma

Város <b>Mátészalka</b>	Befolyó csomópontok elnevezése <b>A-Fekesszegi-3Hsz.</b>	Szokásos egyedi csőhossz [m] <b>0,00</b>
Utcanev <b>Fekesszegi</b>	Lefolyó csomópontok elnevezése <b>A-Fekesszegi/Táncsics</b>	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] <b>5,12</b>
		Vizsgált hosszúság [m] <b>3,32</b>

Peremtípus <b>kör 300mm</b>	Alkalmazott kameratechnika <b>önjáró kamera</b>
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás <b>TV-kamerás felülvizsgálat</b>
Cső anyaga <b>kemény polivinil-klorid</b>	Vizsgáló iránya <b>2</b>
	Tisztítás elvégezve <b>igen</b>
	Leírás (megjegyzések)


1:50	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
<b>A-Fekesszegi/Táncsics</b> 						
	1.80	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:01		
	2.00	BDCZGN	Az ellenkezo oldal nem érhető el / A kamera "farka" megakadt a csocsatlakozásnál	00:04:16		
	5.12	BAIAB	Behatóló tömítőanyag, tömítogyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..	00:01:33		

## Szakaszképek - 2016-10-27 - Fekesszegi3

Város Mátészalka	Utcánév Fekesszegi	Vizsgálat időpontja ( dátum ) 2016.10.27.	Objektum megnevezése Fekesszegi3	Feladat száma
---------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	---------------



Fekesszegi3\_929ce7e8-00ec-44de-8370-b07d751d810a\_20161027\_142517\_285.jpg, 00:00:01, 1.80  
Kezdo csomópont



Fekesszegi3\_929ce7e8-00ec-44de-8370-b07d751d810a\_20161027\_142739\_672.jpg, 00:01:33, 5.12  
Behatóló tömítőanyag, tömítogyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..



Fekesszegi3\_929ce7e8-00ec-44de-8370-b07d751d810a\_20161027\_142746\_685.jpg, 00:01:33, 5.12  
Behatóló tömítőanyag, tömítogyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..