


Szakaszvizsgálat - 2016-12-09 - Széchenyi3

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Vizsgálat ideje (óra) 15:16	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Széchenyi3	Nr. 63
Projekt neve Mátészalka	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma 20160329/001

Város Mátészalka	Befolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-1hsz.	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Széchenyi	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-Gyógyszertár	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 13,70
		Vizsgált hosszúság [m] 13,70

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)


1:100	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-Széchenyi-1hsz.						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:04:17		
	3.68	BAN	Porózus cső, a cső anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál / repedezett kötés	00:00:48		
	13.70	BCEXP	Végcsomópont	00:02:10		
A-Széchenyi-Gyógyszertár						

Szakaszképek - 2016-12-09 - Széchenyi3

Város Mátészalka	Utcánév Széchenyi	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Objektum megnevezése Széchenyi3	Feladat száma 20160329/001
---------------------	----------------------	--	------------------------------------	-------------------------------



széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161209_151754_879.jpg, 00:04:17, 0.00
Kezdo csomópont



széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161209_151800_672.jpg, 00:04:17, 0.00
Kezdo csomópont



Széchenyi3_1bbddcfb-beb3-40d4-9ee8-a3b84a7f9b1e_20161209_151927_496.jpg, 00:00:48, 3.68
Porózus cso, a cso anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál



Széchenyi3_1bbddcfb-beb3-40d4-9ee8-a3b84a7f9b1e_20161209_152046_652.jpg, 00:02:10, 13.70
Végcsomópont

Szakaszképek - 2016-12-09 - Széchenyi3

Város Mátészalka	Utcánév Széchenyi	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Objektum megnevezése Széchenyi3	Feladat száma 20160329/001
----------------------------	-----------------------------	---	---	--------------------------------------



Széchenyi3_1bbddcfb-beb3-40d4-9ee8-a3b84a7f9b1e_20161
209_152105_812.jpg, 00:02:10, 13.70
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-12-09 - Széchenyi3

www.nyirsegviz.hu

Objektum megnevezése Széchenyi3	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Vizsgálat ideje (óra) 15:16	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utcanév Széchenyi	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 13,76
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-1hsz.	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-Gyógyszert	Város Mátészalka		Megmérve -0,13
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság -0,02			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

