



Szakaszvizsgálat - 2016-10-27 - Fekesszeg2

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|
| Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.10.27. | Vizsgálat ideje (óra) 13:45 | Időjárási viszonyok nincs csapadék | Objektum megnevezése Fekesszeg2 | Nr. 2 |
| Projekt neve Fekesszegiútbeszakadás | Kamera KS135 | Berendezések (jármű) NHH-096 | Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid | Feladat száma |


| | | |
|------------------------------|--|---|
| Város Mátészalka | Befolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-174/AHsz. | Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00 |
| Utcanév Fekesszegi | Lefolyó csomópontok elnevezése A-Fekesszegi-3Hsz. | Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 0,48 |
| | | Vizsgált hosszúság [m] 0,48 |

| | |
|--|--|
| Peremtípus kör 200mm | Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera |
| Csatornatípus | Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat |
| Cső anyaga kemény polivinil-klorid | Vizsgáló iránya 2 |
| | Tisztítás elvégezve igen |
| | Leírás (megjegyzések) |


| 1:50 | m+ | Kód | Megfigyelés | Frame száma | Fénykép | pontszám |
|--|------|--------|--|-------------|---------|----------|
| A-Fekesszegi-3Hsz. | | | | | | |
|  | 0.00 | BCDXP | Kezdo csomópont | 00:00:01 | | |
|  | 0.48 | BDCZGN | Az ellenkezo oldal nem érhető el / az illesztésen nem tud túljutni a kamera | 00:03:07 | | |

Szakaszképek - 2016-10-27 - Fekesszeg2

| Város Mátészalka | Utcanév Fekesszegi | Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.10.27. | Objektum megnevezése Fekesszeg2 | Feladat száma |
|---------------------|-----------------------|--|------------------------------------|---------------|
|---------------------|-----------------------|--|------------------------------------|---------------|



Fekesszeg2_8f74b95f-3252-482a-85fc-3c0056040379_20161027_134828_571.jpg, 00:00:01, 0.00
Kezdo csomópont



Fekesszeg2_8f74b95f-3252-482a-85fc-3c0056040379_20161027_135019_174.jpg, 00:03:07, 0.48
Az ellenkezo oldal nem érhető el