



## Szakaszvizsgálat - 2016-10-27 - Bajcsy2

Vizsgálat időpontja (dátum) <b>2016.10.27.</b>	Vizsgálat ideje (óra) <b>12:36</b>	Időjárási viszonyok <b>nincs csapadék</b>	Objektum megnevezése <b>Bajcsy2</b>	Nr. <b>2</b>
Projekt neve <b>MátészalkaSzéchenyigerincvezhíza</b>	Kamera <b>KS135</b>	Berendezések (jármű)	Vizsgálatot végző dolgozó neve <b>Virágh Dávid</b>	Feladat száma


Város <b>Mátészalka</b>	Befolyó csomópontok elnevezése <b>A-Bajcsy/Széchenyi3</b>	Szakaszos egyedi csőhossz [m] <b>0,00</b>
Utcanév <b>Széchenyi</b>	Lefolyó csomópontok elnevezése <b>A-Bajcsy/Széchenyi2</b>	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] <b>7,06</b>
		Vizsgált hosszúság [m] <b>7,06</b>

Peremtípus <b>kör 300mm</b>	Alkalmazott kameratechnika <b>önjáró kamera</b>
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás <b>TV-kamerás felülvizsgálat</b>
Cső anyaga <b>azbesztcement</b>	Vizsgáló iránya <b>1</b>
	Tisztítás elvégezve <b>igen</b>
	Leírás (megjegyzések)

1:52	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
<b>A-Bajcsy/Széchenyi3</b>						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:02		
	1.57	BDCZGN	Az ellenkezo oldal nem érhető el	00:03:39		
						
	7.06	BAJC	Elcsúszott kötés, szögben, a csotengelyek nem párhuzamosak a csövezeték tengellyel, 45° 6 óra / akna süllyedése	00:01:23		
	7.06	BDA	Általános fénykép 6 óra -tól(tól) 8 óra, Csocsatlakozásnál	00:02:01		

## Szakaszképek - 2016-10-27 - Bajcsy2

Város Mátészalka	Utcanev Széchenyi	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.10.27.	Objektum megnevezése Bajcsy2	Feladat száma
---------------------	----------------------	--	---------------------------------	---------------



Bajcsy2\_74cf3f14-e366-4632-ac17-06c2b6d7bd1d\_20161027\_123811\_163.jpg, 00:00:02, 0.00  
Kezdo csomópont



Bajcsy2\_74cf3f14-e366-4632-ac17-06c2b6d7bd1d\_20161027\_124044\_030.jpg, 00:01:23, 7.06  
Elcsúszott kötés, szögben, a csotengelyek nem párhuzamosak a csövetéktengellyel, 45° 6 óra



Bajcsy2\_74cf3f14-e366-4632-ac17-06c2b6d7bd1d\_20161027\_124048\_764.jpg, 00:01:23, 7.06  
Elcsúszott kötés, szögben, a csotengelyek nem párhuzamosak a csövetéktengellyel, 45° 6 óra



Bajcsy2\_74cf3f14-e366-4632-ac17-06c2b6d7bd1d\_20161027\_124139\_383.jpg, 00:02:01, 7.06  
Általános ténykép 6 óra -tól(tol) 8 óra, Csocsatlakozásnál

## Szakaszképek - 2016-10-27 - Bajcsy2

Város Mátészalka	Utcanev Széchenyi	Vizsgálat időpontja ( dátum ) 2016.10.27.	Objektum megnevezése Bajcsy2	Feladat száma
---------------------	----------------------	--	---------------------------------	---------------



Bajcsy2\_74cf3f14-e366-4632-ac17-06c2b6d7bd1d\_20161027  
 \_124201\_815.jpg, 00:02:01, 7.06

Általános fénykép 6 óra -tól(tol) 8 óra, Csocsatlakozásnál