


## Szakaszvizsgálat - 2016-06-29 - Csokonay-4sz-33sz.

Vizsgálat időpontja (dátum) <b>2016.06.29.</b>	Vizsgálat ideje (óra) <b>13:30</b>	Időjárási viszonyok <b>nincs csapadék</b>	Objektum megnevezése <b>Csokonay-4sz-33sz.</b>	Nr. <b>7</b>
Projekt neve <b>Mátészalka</b>	Kamera <b>KS135</b>	Berendezések (jármű) <b>NHH096</b>	Vizsgálatot végző dolgozó neve <b>Hatvani István</b>	Feladat száma <b>20160329/001</b>


Város <b>Mátészalka</b>	Befolyó csomópontok elnevezése <b>A-Csok. köz-4sz.</b>	Szokásos egyedi csőhossz [m] <b>0,00</b>
Utcanév <b>Csokonay út</b>	Lefolyó csomópontok elnevezése <b>A-Csok-33sz.</b>	Szakasz hossza a cső végétől, végétől [m] <b>46,30</b>
		Vizsgált hosszúság [m] <b>46,30</b>

Peremtípus <b>kör 200mm</b>	Alkalmazott kameratechnika <b>önjáró kamera</b>
Csatornatípus <b>gravitációs elvezetés zárt szelvényben, szennyvíz</b>	Vizsgálati eljárás <b>TV-kamerás felülvizsgálat</b>
Cső anyaga <b>kemény polivinil-klorid</b>	Vizsgáló iránya <b>2</b>
	Tisztítás elvégezve <b>igen</b>
	Leírás (megjegyzések)


1:338	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
<b>A-Csok-33sz.</b>						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:10		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 3 óra	00:00:17		
	31.54	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 3 óra	00:04:21		
	42.14	BDB	Általános megjegyzés / innen lejt	00:07:41		
	46.11	BDA	Általános fénykép	00:08:33		
<b>A-Csok. köz-4sz.</b>	46.30	BCEXP	Végcsomópont	00:09:29		

## Szakaszképek - 2016-06-29 - Csokonay-4sz-33sz.


Város Mátészalka	Utcanev Csokonay út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.06.29.	Objektum megnevezése Csokonay-4sz-33sz.	Feladat száma 20160329/001
---------------------	------------------------	--	--	-------------------------------



Csokonay-4sz-33sz.\_60cfd94-27dd-4913-ac3d-b6a20352e31  
4\_20160629\_133621\_359.jpg, 00:00:10, 0.00  
Kezdo csomópont



Csokonay-4sz-33sz.\_60cfd94-27dd-4913-ac3d-b6a20352e31  
4\_20160629\_134054\_773.jpg, 00:04:21, 31.54  
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott  
csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 3 óra



Csokonay-4sz-33sz.\_60cfd94-27dd-4913-ac3d-b6a20352e31  
4\_20160629\_134531\_269.jpg, 00:08:33, 46.11  
Általános fénykép



Csokonay-4sz-33sz.\_60cfd94-27dd-4913-ac3d-b6a20352e31  
4\_20160629\_134547\_635.jpg, 00:08:33, 46.11  
Általános fénykép

## Szakaszképek - 2016-06-29 - Csokonay-4sz-33sz.

Város <b>Mátészalka</b>	Utcanév <b>Csokonay út</b>	Vizsgálat időpontja (dátum) <b>2016.06.29.</b>	Objektum megnevezése <b>Csokonay-4sz-33sz.</b>	Feladat száma <b>20160329/001</b>
----------------------------	-------------------------------	---	---	--------------------------------------



Csokonay-4sz-33sz\_60cfd94-27dd-4913-ac3d-b6a20352e31  
4\_20160629\_134632\_772.jpg, 00:09:29, 46.30  
Végcsomópont

## Lejtési görbe - 2016-06-29 - Csokonay-4sz-33sz.

Objektum megnevezése <b>Csokonay-4sz-33sz.</b>	Vizsgálat időpontja (dátum) <b>2016.06.29.</b>	Vizsgálat ideje (óra) <b>13:30</b>	Vizsgálatot végző dolgozó neve <b>Hatvani István</b>		Utcanév <b>Csokonay út</b>	Vizsgáló iránya <b>2</b>	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] <b>41,49</b>
Profiltípus <b>kör</b>	Profilmagasság [mm] <b>200</b>	Profilszélesség [mm] <b>200</b>	Befolyó csomópontok elnevezése <b>A-Csok. köz-4sz.</b>	Lefolyó csomópontok elnevezése <b>A-Csok-33sz.</b>	Város <b>Mátészalka</b>		Megmérve <b>-1,29</b>
Cso anyaga <b>kemény polivinil-klorid</b>	Kamera <b>KS135</b>	Berendezések (jármű) <b>NHH096</b>	Kezdo magasság <b>0,00</b>	Végmagasság <b>-0,53</b>			Csovezeték típus <b>Szakasz</b>

### Lejtés [%]

