


Szakaszvizsgálat - 2016-10-27 - Fekesszegi1

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.10.27.	Vizsgálat ideje (óra) 13:08	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Fekesszegi1	Nr. 1
Projekt neve Fekesszegiútbeszakadás	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH-096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma

Város Mátészalka	Befolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-174/AHsz.	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Fekesszegi	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Fekesszegi-3Hsz.	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 26,98
		Vizsgált hosszúság [m] 26,98

Peremtípus kör 200mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga kemény polivinil-klorid	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:197	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-Széchenyi-174/AH						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:05		
	21.58	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 3 óra	00:04:33		
	26.98	BDDA	Vízszint, tiszta (a fenék látható), 60% / A cső esése miatt a kamera elmerülne	00:08:37		
	26.98	BDCZGN	Az ellenkező oldal nem érhető el	00:08:45		

Szakaszképek - 2016-10-27 - Fekesszegi1


Város Mátészalka	Utcánév Fekesszegi	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.10.27.	Objektum megnevezése Fekesszegi1	Feladat száma
---------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	---------------




Fekesszegi1_5369954e-b970-4579-9068-20c3e51f3978_20161027_133139_369.jpg, 00:00:05, 0.00
Kezdo csomópont



Fekesszegi1_5369954e-b970-4579-9068-20c3e51f3978_20161027_131717_643.jpg, 00:00:05, 0.00
Kezdo csomópont



Fekesszegi1_5369954e-b970-4579-9068-20c3e51f3978_20161027_132218_434.jpg, 00:04:33, 21.58
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 3 óra



Fekesszegi1_5369954e-b970-4579-9068-20c3e51f3978_20161027_132904_077.jpg, 00:08:37, 26.98
Vízszint, tiszta (a fenék látható), 60%

Szakaszképek - 2016-10-27 - Fekesszegi1

Város Mátészalka	Utcánév Fekesszegi	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.10.27.	Objektum megnevezése Fekesszegi1	Feladat száma
---------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	---------------



Fekesszegi1_5369954e-b970-4579-9068-20c3e51f3978_201
 61027_132943_182.jpg, 00:08:45, 26.98
 Az ellenkező oldal nem érhető el