


## Szakaszvizsgálat - 2016-12-01 - Szentistván1

Vizsgálat időpontja (dátum) <b>2016.12.01.</b>	Vizsgálat ideje (óra) <b>11:00</b>	Időjárási viszonyok <b>nincs csapadék</b>	Objektum megnevezése <b>Szentistván1</b>	Nr. <b>50</b>
Projekt neve <b>ÚjfehértóITV0707</b>	Kamera <b>KS135</b>	Berendezések (jármű) <b>NHH096</b>	Vizsgálatot végző dolgozó neve <b>Virágh Dávid</b>	Feladat száma

Város <b>Újfehértó</b>	Befolyó csomópontok elnevezése <b>A-Szent István-PHiv</b>	Szokásos egyedi csőhossz [m] <b>0,00</b>
Utcanév <b>Szent István út</b>	Lefolyó csomópontok elnevezése <b>A-Szent István- 14Hsz</b>	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] <b>21,44</b>
		Vizsgált hosszúság [m] <b>21,44</b>

Peremtípus <b>kör 300mm</b>	Alkalmazott kameratechnika <b>önjáró kamera</b>
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás <b>TV-kamerás felülvizsgálat</b>
Cső anyaga <b>beton</b>	Vizsgáló iránya <b>1</b>
	Tisztítás elvégezve <b>igen</b>
	Leírás (megjegyzések)

1:157	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
<b>A-Szent István-PHiv</b>						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:03		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 5 óra	00:00:37		
	21.44	BCEXP	Végcsomópont	00:06:15		
<b>A-Szent István-14Hsz</b>						

## Szakaszképek - 2016-12-01 - Szentistván1

Város Újfehértó	Utcanév Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Objektum megnevezése Szentistván1	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------	---------------



Szentistván1\_81d2573e-9636-461e-bd68-22dcbaa347e3\_20161201\_110339\_911.jpg, 00:00:03, 0.00  
Kezdo csomópont



Szentistván1\_81d2573e-9636-461e-bd68-22dcbaa347e3\_20161201\_111008\_712.jpg, 00:06:15, 21.44  
Végcsomópont



Szentistván1\_81d2573e-9636-461e-bd68-22dcbaa347e3\_20161201\_111020\_734.jpg, 00:06:15, 21.44  
Végcsomópont