


Szakaszvizsgálat - 2016-12-01 - Szent István 2

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Vizsgálat ideje (óra) 11:10	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István 2	Nr. 51
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma

Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István- 14Hsz	Szakasos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-Hevesi Kft	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 19,25
		Vizsgált hosszúság [m] 19,11

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve nem
	Leírás (megjegyzések)

1:141	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
<p>A-Szent István-14Hsz</p> 						
0.14	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 8 óra	00:00:17			
0.16	BCDXP	Kezdő csomópont	00:00:04			
19.25	BCEXP	Végcsomópont	00:05:57			
<p>A-Szent István-Hevesi Kft</p>						

Szakaszképek - 2016-12-01 - Szent István 2

Város Újfehértó	Utcanév Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Objektum megnevezése Szent István 2	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István
2_ee49b850-6c33-4588-9ee1-2d4a2db9cab1_20161201_111400_069.jpg, 00:00:17, 0.14
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 8 óra



Szent István
2_ee49b850-6c33-4588-9ee1-2d4a2db9cab1_20161201_111214_289.jpg, 00:00:04, 0.16
Kezdo csomópont



Szent István
2_ee49b850-6c33-4588-9ee1-2d4a2db9cab1_20161201_111222_021.jpg, 00:00:04, 0.16
Kezdo csomópont



Szent István
2_ee49b850-6c33-4588-9ee1-2d4a2db9cab1_20161201_111946_444.jpg, 00:05:57, 19.25
Végcsomópont

Szakaszképek - 2016-12-01 - Szent István 2

Város Újfehértó	Utcanév Szent István út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.12.01.	Objektum megnevezése Szent István 2	Feladat száma
---------------------------	-----------------------------------	---	---	---------------



Szent István
 2_ee49b850-6c33-4588-9ee1-2d4a2db9cab1_20161201_111
 954_725.jpg, 00:05:57, 19.25
 Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-12-01 - Szent István 2

Objektum megnevezése Szent István 2	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Vizsgálat ideje (óra) 11:10	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utcanév Szent István út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 18,86
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István- 14Hsz	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-Hevesi Kf	Város Újfehértó		Megmérve -0,66
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság -0,12			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

