


Szakaszvizsgálat - 2016-12-02 - Szent István 12

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.02.	Vizsgálat ideje (óra) 11:41	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István 12	Nr. 61
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma


Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-49Hsz	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-38Hsz	Szakasz hossza a cső végétől, végétől [m] 29,31
		Vizsgált hosszúság [m] 29,31

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:214	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:05		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 2 óra	00:00:09		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 10 óra	00:00:17		
	29.31	BCEXP	Végcsomópont	00:12:32		

Szakaszképek - 2016-12-02 - Szent István 12

Város Újfehértó	Utcanév Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.02.	Objektum megnevezése Szent István 12	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	---	---------------



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_114
321_795.jpg, 00:00:05, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_114
410_155.jpg, 00:00:05, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_114
340_531.jpg, 00:00:09, 0.00
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott
csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 2 óra



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_114
402_742.jpg, 00:00:17, 0.00
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott
csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 10 óra

Szakaszképek - 2016-12-02 - Szent István 12

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.02.	Objektum megnevezése Szent István 12	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	---	---------------



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_115
616_279.jpg, 00:12:32, 29.31
Végcsomópont



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_115
624_210.jpg, 00:12:32, 29.31
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-12-02 - Szent István 12

Objektum megnevezése Szent István 12	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.02.	Vizsgálat ideje (óra) 11:41	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utcanév Szent István út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 29,38
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-49Hsz	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-38Hsz	Város Újfehértó		Megmérve 0,71
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,21			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

