


Szakaszvizsgálat - 2016-08-16 - Szent István 04

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.16.	Vizsgálat ideje (óra) 10:15	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István 04	Nr. 4
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma

Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-04-Fotér 1b	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-SZI-05-Kossuth	Szakasz hossza a cső végétől, végétől [m] 20,26
		Vizsgált hosszúság [m] 20,26

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:148	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-SZI-04-Fotér 1b						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:06		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 10 óra	00:00:43		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 10 óra	00:00:49		
	1.12	A01 BDDDB	Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 20%, szakaszhiba kezdete #	00:01:44		
	2.43	BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 2% Smárolás 8 óra -tól(tol) 10 óra, Csocsatlakozásnál	00:03:02		
	11.77	BDB	Általános megjegyzés / Iránytörés balra 10 fok	00:07:45		
	20.26	BCEXP	Végcsomópont	00:09:53		
A-SZI-05-Kossuth						

Szakaszképek - 2016-08-16 - Szent István 04


Város Újfehértó	Utcanév Szent István út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.16.	Objektum megnevezése Szent István 04	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	---	---------------




Szent István
04_afe809ca-fafb-449b-9b3b-bef0b7e2b81b_20160816_101709_380.jpg, 00:00:06, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István
04_afe809ca-fafb-449b-9b3b-bef0b7e2b81b_20160816_101759_414.jpg, 00:00:43, 0.00
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 10 óra




Szent István
04_afe809ca-fafb-449b-9b3b-bef0b7e2b81b_20160816_101816_789.jpg, 00:00:49, 0.00
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 10 óra



Szent István
04_afe809ca-fafb-449b-9b3b-bef0b7e2b81b_20160816_101926_343.jpg, 00:01:44, 1.12
Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 20%, szakaszhiba kezdete #

Szakaszképek - 2016-08-16 - Szent István 04

Város Újfehértó	Utcanév Szent István út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.16.	Objektum megnevezése Szent István 04	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	---	---------------



Szent István
04_afe809ca-fafb-449b-9b3b-bef0b7e2b81b_20160816_102101_231.jpg, 00:03:02, 2.43
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 2% Smárolás 8 óra -tól(tol) 10 óra, Csocsatlakozásnál



Szent István
04_afe809ca-fafb-449b-9b3b-bef0b7e2b81b_20160816_102813_829.jpg, 00:07:45, 11.77
Általános megjegyzés



Szent István
04_afe809ca-fafb-449b-9b3b-bef0b7e2b81b_20160816_103030_990.jpg, 00:09:53, 20.26
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-08-16 - Szent István 04

Objektum megnevezése Szent István 04	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.16.	Vizsgálat ideje (óra) 10:15	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Szent István út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a csó elejétől, végétől [m] 19,88
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-04-Fotér 1b	Lefolyó csomópontok elnevezése A-SZI-05-Kossuth	Város Újfehértó		Megmérve 1,20
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,24			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

