

Szakaszképek - 2016-07-12 - Szent István01

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.07.12.	Objektum megnevezése Szent István01	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István01_62a0175e-6eab-4c24-bd31-2c282d59015d_20160712_105724_441.jpg, 00:00:05, 0,00
Kezdo csomópont



Szent István01_62a0175e-6eab-4c24-bd31-2c282d59015d_20160712_105942_265.jpg, 00:01:58, 7.59
Általános fénykép 12 óra -tól(tol) 12 óra



Szent István01_62a0175e-6eab-4c24-bd31-2c282d59015d_20160712_110120_341.jpg, 00:03:27, 22.76
Általános fénykép



Szent István01_62a0175e-6eab-4c24-bd31-2c282d59015d_20160712_110142_976.jpg, 00:03:43, 22.96
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-07-12 - Szent István01

Objektum megnevezése Szent István01	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.07.12.	Vizsgálat ideje (óra) 10:53	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Szent István út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 17,91
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-01-4sz.	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-02-Fotér 1a	Város Újfehértó		Megmérve 0,87
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,16			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

