


Szakaszvizsgálat - 2016-12-01 - Szent István 4

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|------------------|
| Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01. | Vizsgálat ideje (óra) 13:40 | Időjárási viszonyok nincs csapadék | Objektum megnevezése Szent István 4 | Nr. 53 |
| Projekt neve ÚjfehértóITV0707 | Kamera KS135 | Berendezések (jármű) NHH096 | Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid | Feladat száma |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Város Újfehértó | Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-21Hsz | Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00 |
| Utcanév Szent István út | Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-Ildikó ajándék | Szakasz hossza a cső végétől, végétől [m] 28,66 |
| | | Vizsgált hosszúság [m] 28,66 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Peremtípus kör 300mm | Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera |
| Csatornatípus | Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat |
| Cső anyaga beton | Vizsgáló iránya 1 |
| | Tisztítás elvégezve igen |
| | Leírás (megjegyzések) |

| 1:210 | m+ | Kód | Megfigyelés | Frame száma | Fénykép | pontszám |
|--|----|-------|--|-------------|---------|----------|
|  | | | | | | |
| 0.00 | | BCDXP | Kezdo csomópont | 00:00:02 | | |
| 0.00 | | BCAAA | Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 200mm 3 óra | 00:00:07 | | |
| 0.00 | | BCAAA | Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 8 óra | 00:00:09 | | |
| 28.66 | | BCEXP | Végcsomópont | 00:08:17 | | |

Szakaszképek - 2016-12-01 - Szent István 4

| Város Újfehértó | Utcanév Szent István út | Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01. | Objektum megnevezése Szent István 4 | Feladat száma |
|--------------------|----------------------------|--|--|---------------|
|--------------------|----------------------------|--|--|---------------|



Szent István
4_e18ef23a-d86f-4980-8959-d8cf931b944c_20161201_134226_996.jpg, 00:00:02, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István
4_e18ef23a-d86f-4980-8959-d8cf931b944c_20161201_135111_013.jpg, 00:08:17, 28.66
Végcsomópont



Szent István
4_e18ef23a-d86f-4980-8959-d8cf931b944c_20161201_135121_759.jpg, 00:08:17, 28.66
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-12-01 - Szent István 4

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Objektum megnevezése Szent István 4 | Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01. | Vizsgálat ideje (óra) 13:40 | Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid | | Utcanév Szent István út | Vizsgála iránya 1 | Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 26,12 |
| Profiltípus kör | Profilmagasság [mm] 300 | Profilszélesség [mm] 300 | Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-21Hsz | Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-Ildikó ajándék | Város Újfehértó | | Megmérve -0,42 |
| Cso anyaga beton | Kamera KS135 | Berendezések (jármű) NHH096 | Kezdo magasság 0,00 | Végmagasság -0,11 | | | Csovezeték típus Szakasz |

Lejtés [%]

