

Szakaszvizsgálat - 2016-08-16 - Szent István 03

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.16.	Vizsgálat ideje (óra) 10:07	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István 03	Nr. 3
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma


Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-03-Fotér 1b	Szakasos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanev Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-SZI-04-Fotér 1b	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 4,25
		Vizsgált hosszúság [m] 4,25

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:50	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-SZI-03-Fotér 1b						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:12		
	1.60	A01 BDGC	A láthatóság megszűnése, gozók, szakaszhiba kezdete #	00:00:26		
	4.25	BCEXP	Végcsomópont / Az aknában a cső teteje kiütve	00:02:26		
A-SZI-04-Fotér 1b						

Szakaszképek - 2016-08-16 - Szent István 03

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.16.	Objektum megnevezése Szent István 03	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	---	---------------



Szent István
 03_d37d456c-7545-422e-bf61-8ea7f5e83844_20160816_101
 050_451.jpg, 00:00:12, 0.00
 Kezdo csomópont



Szent István
 03_d37d456c-7545-422e-bf61-8ea7f5e83844_20160816_101
 331_588.jpg, 00:02:26, 4.25
 Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-08-16 - Szent István 03

Objektum megnevezése Szent István 03	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.16.	Vizsgálat ideje (óra) 10:07	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Szent István út	Vizsgáló iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 2,57
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-03-Fotér 1b	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-04-Fotér 1b	Város Újfehértó		Megmérve -2,62
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság -0,07			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

