


Szakaszvizsgálat - 2016-08-16 - Fotér01

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.16.	Vizsgálat ideje (óra) 13:22	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Fotér01	Nr. 5
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma


Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-05-Kossuth	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Kossuth út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Fotér-Coop	Szakasz hossza a cső végétől, végétől [m] 27,84
		Vizsgált hosszúság [m] 27,84

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 2
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:204	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-Fotér-Coop 						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:08		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 200mm 10 óra	00:00:12		
	1.60	BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 3% Smárolás 8 óra -tól(tol) 4 óra, Csocsatlakozásnál	00:01:01		
	5.71	BBAC	Gyökerek, összetett gyökérzet, 5% Smárolás 1 óra -tól(tol) 3 óra, Csocsatlakozásnál	00:03:25		
	5.71	BBAA	Gyökerek, karógyökér, 5% Smárolás 9 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál	00:04:11		
	8.24	BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 2 óra -tól(tol) 4 óra	00:05:28		
	9.81	BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 8 óra -tól(tol) 4 óra, Csocsatlakozásnál	00:06:38		
	11.23	BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 15% Smárolás 9 óra -tól(tol) 3 óra, Csocsatlakozásnál	00:07:36		
	12.70	A01 BDDDB	Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 20%, szakaszhiba kezdete #	00:08:09		
	20.22	B01 BDDDB	Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 20%, szakaszhiba vége #	00:10:43		
	22.47	BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 2 óra, Csocsatlakozásnál	00:11:16		
	27.84	BCEXP	Végcsomópont	00:13:44		
A-SZI-05-Kossuth						

Szakaszképek - 2016-08-16 - Fotér01


Város Újfehértó	Utcanev Kossuth út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.16.	Objektum megnevezése Fotér01	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_132515_920.jpg, 00:00:08, 0.00
Kezdo csomópont



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_132644_528.jpg, 00:01:01, 1.60
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 3% Smárolás 8 óra -tól(tol) 4 óra, Csocsatlakozásnál



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_132655_220.jpg, 00:01:01, 1.60
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 3% Smárolás 8 óra -tól(tol) 4 óra, Csocsatlakozásnál




Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_132948_837.jpg, 00:03:25, 5.71
Gyökerek, összetett gyökérzet, 5% Smárolás 1 óra -tól(tol) 3 óra, Csocsatlakozásnál

Szakaszképek - 2016-08-16 - Fotér01


Város Újfehértó	Utcanev Kossuth út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.16.	Objektum megnevezése Fotér01	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_133105_456.jpg, 00:04:11, 5.71
Gyökerek, karógyökér, 5% Smárolás 9 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_133122_882.jpg, 00:04:11, 5.71
Gyökerek, karógyökér, 5% Smárolás 9 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_133244_290.jpg, 00:05:28, 8.24
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 2 óra -tól(tol) 4 óra



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_133306_679.jpg, 00:05:28, 8.24
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 2 óra -tól(tol) 4 óra

Szakaszképek - 2016-08-16 - Fotér01

Város Újfehértó	Utcanev Kossuth út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.16.	Objektum megnevezése Fotér01	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_133412_975.jpg, 00:06:38, 9.81
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 8 óra -tól(tol) 4 óra, Csocsatlakozásnál



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_133447_753.jpg, 00:06:38, 9.81
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 8 óra -tól(tol) 4 óra, Csocsatlakozásnál




Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_133532_879.jpg, 00:07:36, 11.23
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 15% Smárolás 9 óra -tól(tol) 3 óra, Csocsatlakozásnál



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_133620_490.jpg, 00:08:09, 12.70
Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 20%, szakaszhiba kezdete #

Szakaszképek - 2016-08-16 - Fotér01

Város Újfehértó	Utcanev Kossuth út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.16.	Objektum megnevezése Fotér01	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_133948_516.jpg, 00:11:16, 22.47
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 2 óra, Csocsatlakozásnál



Fotér01_c96e7a06-4674-4ad5-86e4-a75db86e7a4a_20160816_134224_884.jpg, 00:13:44, 27.84
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-08-16 - Fotér01

Objektum megnevezése Fotér01	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.16.	Vizsgálat ideje (óra) 13:22	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Kossuth út	Vizsgála iránya 2	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 23,31
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-05-Kossuth	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Fotér-Coop	Város Újfehértó		Megmérve -1,62
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság -0,38			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

