



WinCan

Szakaszvizsgálat - 2016.12.02. - Szent István 12

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.02., 11:41	Kamera KS135	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István 12	Nr. 61
Projekt neve ÚjfehértóITV0707		Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma

Település Újfehértó	Felső akna elnevezése A-Szent István-49Hsz	Szakasos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utca Szent István út	Alsó akna elnevezése A-Szent István-38Hsz	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 29,31
		Vizsgált hosszúság [m] 29,31

Profiltípus [mm] kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Peremtípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Csatornatípus	Vizsgáló iránya 1
Cső anyaga beton	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:216	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:05		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 2 óra	00:00:09		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 10 óra	00:00:17		
	29.31	BCEXP	Végcsomópont	00:12:32		



Szakaszképek - 2016.12.02. - Szent István 12

Település Újfehértó	Utca Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.02.	Objektum megnevezése Szent István 12	Feladat száma
------------------------	-------------------------	--	---	---------------



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_114
321_795.jpg, 00:00:05, 0.00



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_114
410_155.jpg, 00:00:05, 0.00



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_114
340_531.jpg, 00:00:09, 0.00



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_114
402_742.jpg, 00:00:17, 0.00



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_115
616_279.jpg, 00:12:32, 29.31



Szent István
12_ba0dc241-6ef4-4e4e-913a-c89074215653_20161202_115
624_210.jpg, 00:12:32, 29.31



WinCan

Lejtésgörbe - 2016.12.02. - Szent István 12

Objektum megnevezése Szent István 12	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.02.	Vizsgálat ideje (óra) 11:41	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utca Szent István út	Vizsgáló iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 29,38
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Felső akna elnevezése A-Szent István-49Hsz	Alsó akna elnevezése A-Szent István-38Hsz	Település Újfehértó		Megmérve 0,71
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,21			Csovezeték típus Szakasz

Lejtésmérés

