


Szakaszvizsgálat - 2016-12-01 - Szent István 7

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Vizsgálat ideje (óra) 14:12	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István 7	Nr. 56
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma

Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-24Hsz	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-33Hsz(vasmusz)	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 29,29
		Vizsgált hosszúság [m] 29,29

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)


1:214	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:03		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 8 óra	00:00:23		
	29.29	BCEXP	Végcsomópont	00:09:26		

Szakaszképek - 2016-12-01 - Szent István 7

Város Újfehértó	Utcanév Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Objektum megnevezése Szent István 7	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István
7_375e6634-8af5-44e2-bbdd-6bc0526de5fc_20161201_141551_742.jpg, 00:00:03, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István
7_375e6634-8af5-44e2-bbdd-6bc0526de5fc_20161201_141640_134.jpg, 00:00:23, 0.00
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 8 óra



Szent István
7_375e6634-8af5-44e2-bbdd-6bc0526de5fc_20161201_141647_234.jpg, 00:00:23, 0.00
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 8 óra



Szent István
7_375e6634-8af5-44e2-bbdd-6bc0526de5fc_20161201_142538_551.jpg, 00:09:26, 29.29
Végcsomópont

Szakaszképek - 2016-12-01 - Szent István 7

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Objektum megnevezése Szent István 7	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István
 7_375e6634-8af5-44e2-bbdd-6bc0526de5fc_20161201_1425
 47_822.jpg, 00:09:26, 29.29
 Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-12-01 - Szent István 7

Objektum megnevezése Szent István 7	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Vizsgálat ideje (óra) 14:12	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utcanév Szent István út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 29,03
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-24Hsz	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-33Hsz(vasmusz.)	Város Újfehértó		Megmérve 0,68
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,20			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

