


Szakaszvizsgálat - 2016-12-01 - Szent István 6

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Vizsgálat ideje (óra) 14:03	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István 6	Nr. 55
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma

Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-22Hsz	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-24Hsz	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 19,52
		Vizsgált hosszúság [m] 19,52

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:143	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:02		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 7 óra	00:00:20		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 9 óra	00:00:25		
	19.52	BCEXP	Végcsomópont	00:05:29		

Szakaszképek - 2016-12-01 - Szent István 6

Város Újfehértó	Utcanév Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Objektum megnevezése Szent István 6	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István
6_b8437dc2-d2d9-44a8-971e-0a7a34eb2b21_20161201_140
531_730.jpg, 00:00:02, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István
6_b8437dc2-d2d9-44a8-971e-0a7a34eb2b21_20161201_140
627_559.jpg, 00:00:02, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István
6_b8437dc2-d2d9-44a8-971e-0a7a34eb2b21_20161201_140
603_305.jpg, 00:00:20, 0.00
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 7 óra



Szent István
6_b8437dc2-d2d9-44a8-971e-0a7a34eb2b21_20161201_140
619_500.jpg, 00:00:25, 0.00
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 9 óra

Szakaszképek - 2016-12-01 - Szent István 6

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.12.01.	Objektum megnevezése Szent István 6	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István
6_b8437dc2-d2d9-44a8-971e-0a7a34eb2b21_20161201_141
126_452.jpg, 00:05:29, 19.52
Végcsomópont



Szent István
6_b8437dc2-d2d9-44a8-971e-0a7a34eb2b21_20161201_141
132_136.jpg, 00:05:29, 19.52
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-12-01 - Szent István 6

Objektum megnevezése Szent István 6	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Vizsgálat ideje (óra) 14:03	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utcanév Szent István út	Vizsgáló iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 19,56
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-22Hsz	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-24Hsz	Város Újfehértó		Megmérve -0,11
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság -0,02			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

